

**EXPERTPRO**

RAPOR NO : 260677744

TARİH : 05-06-2026

PLAKA : 06EV816

KM : 326.911

Araç Bilgileri	Ekspertiz Bilgileri
Plaka : 06EV816	Ruhsat aslı görüldümü ? : Evet
Şase No : VF1LZL90648847618	Rapor No : 260677744
Marka : Renault - Fluence (GRI)	Tarih : 05-06-2026
Model Yılı : 2013	Giriş Saati : 10:53
Yakıt Cinsi : Dizel	Çıkış Saati : 11:34
Kilometre : 326.911	Uygulanan Ekspertiz : GOLD PAKET

Pakete Dahil Olanlar	
Kaporta ve Boya Kontrolleri	✓
Motor Bölümü Kontrolleri	✓
Motor Performans Testi	✓
Fren Sistemi Testi	✓
Süspansiyon Sistemi Testi	✓
Yanal Kayma Testi	✓
Alt Takım Kontrolleri	✗
Motor Yanma Odası Kontrolleri	✗
Elektrik ve Elektronik Sistem Kontrolleri	✓
Airbag Sistemi Kontrolleri	✗
İç ve Dış Aksam Kontrolleri	✗
Aksesuar ve Konfor Paket Kontrolleri	✗
Garanti Paketi	✗
Hasar Kaydı Sorgu	✓
Kilometre Sorgu	✓
Yol Testi	✗

BİLGİLENDİRME

- Araç hakkında ekspertiz raporunda belirtmiş olduğumuz arıza ve hasarları mutlaka yetkili servis veya marka ustasına göstermeden noter satış işlemi gerçekleştirmenizi öneririz.
- İşletmemiz araca ait tramer hasar kayıtlarından veya pert kayıtlarından yahut bunların eksikliklerinden sorumlu değildir.
- Aracınızın motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik yağ ve filtre bakımlarını yaptırmanızı öneririz.
- Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj ve Depo Kapağı düğmeleri, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda kontrol düğmelerinin kontrolleri yapılmamaktadır.
- Far ve Stopların yalnızca kırık ve çatlak kontrolleri ile yanıp yanmadığının kontrolleri yapılmaktadır. Orijinallik Xenon ve su alma kontrolleri yapılmamaktadır.

Alıcı Bilgileri	Ekspertiz Firması	Satıcı Bilgileri
YOK ()	ExpertPro Oto Ekspertiz	TSK EL ELE VAKFI (5424683193)

ExpertPro Oto Ekspertiz

Adres: Zübeyde hanım mahallesi turgut özal 1 bulvarı no 14/B ANKARA

Tel: 0 (312) 384 62 97 - Gsm: 0 (532) 382 27 16

Web: websitesi.com - E-posta: mail@websitesi.com

VARTAG
Yatırım Çözümleri

Araç Bilgileri	Ekspertiz Bilgileri
Plaka : 06EV816	Ruhsat aslı görüldümü ? : Evet
Şase No : VF1LZL90648847618	Rapor No : 260677744
Marka : Renault - Fluence (GRİ)	Tarih : 05-06-2026
Model Yılı : 2013	Giriş Saati : 10:53
Yakıt Cinsi : Dizel	Çıkış Saati : 11:34
Kilometre : 326.911	Uygulanan Ekspertiz : GOLD PAKET


Pakete Dahil Olanlar	
Kaporta ve Boya Kontrolleri	✓
Motor Bölümü Kontrolleri	✓
Motor Performans Testi	✓
Fren Sistemi Testi	✓
Süspansiyon Sistemi Testi	✓
Yanal Kayma Testi	✓
Alt Takım Kontrolleri	✗
Motor Yanma Odası Kontrolleri	✗
Elektrik ve Elektronik Sistem Kontrolleri	✓
Airbag Sistemi Kontrolleri	✗
İç ve Dış Aksam Kontrolleri	✗
Aksesuar ve Konfor Paket Kontrolleri	✗
Garanti Paketi	✗
Hasar Kaydı Sorgu	✓
Kilometre Sorgu	✓
Yol Testi	✗

BİLGİLENDİRME


- Araç hakkında ekspertiz raporunda belirtmiş olduğumuz arıza ve hasarları mutlaka yetkili servis veya marka ustasına göstermeden noter satış işlemi gerçekleştirmenizi öneririz.
- İşletmemiz araca ait tramer hasar kayıtlarından veya pert kayıtlarından yahut bunların eksikliklerinden sorumlu değildir.
- Aracınızın motor yağı, soğutma suyu ve diğer sıvı kontrolleri ile periyodik yağ ve filtre bakımlarını yaptırmanızı öneririz.
- Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal Kolu, Silecek Kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj ve Depo Kapağı düğmeleri, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda kontrol düğmelerinin kontrolleri yapılmamaktadır.
- Far ve Stopların yalnızca kırık ve çatlak kontrolleri ile yanıp yanmadığının kontrolleri yapılmaktadır. Orijinallik Xenon ve su alma kontrolleri yapılmamaktadır.

Alıcı Bilgileri	Ekspertiz Firması	Satıcı Bilgileri
YOK ()	ExpertPro Oto Ekspertiz	TSK EL ELE VAKFI (5424683193)

MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



	KW	HP
Orijinal Güç	96	131
Ölçülen Güç	90	122



Anlık Performans % 94
Bu Oran Motor Ömrü Değildir

FREN SİSTEMİ

ÖN SAPMA

GEÇTİ (%19)

SOL ÖN

İYİ
(%58)

SAĞ ÖN

İYİ
(%72)

SOL ARKA

İYİ
(%75)

SAĞ ARKA

İYİ
(%69)

ARKA SAPMA

GEÇTİ (%9)

SÜSPANSİYON SİSTEMİ

SOL ÖN

İYİ
(%82)

SAĞ ÖN

İYİ
(%63)

SOL ARKA

İYİ
(%66)

SAĞ ARKA

İYİ
(%59)

EL FRENI TEST SONUCU

El Freni Sonucu (Sapma: %69)

İYİ

AÇIKLAMALAR

ExpertPro Oto Ekspertiz

Adres: Zübeyde hanım mahallesi turgut özal 1 bulvarı no 14/B ANKARA

Tel: 0 (312) 384 62 97 - Gsm: 0 (532) 382 27 16

Web: websitesi.com - E-posta: mail@websitesi.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri

MOTOR BÖLÜMÜ KONTROLLERİ

Motorda Düzensiz Çalışma	YOK	Şanzıman Bölgesi Yağ Kaçağı	YOK
Motorda Olumsuz Ses	YOK	Diferansiyelde Yağ Kaçağı	YOK
Şanzımanda Olumsuz Ses	YOK	Turbo Bölgesinde Yağ Kaçağı	YOK
Vites Geçişlerinde Vuruntu	YOK	İntercooler Yağ Kaçağı	YOK
Motorda Yağ - Su Karışımı	YOK	Motorda Su Kaçakları	YOK
Motor Kompresyon Ölçümü Gereklimi	YOK	Yakıt Sisteminde Kaçak	YOK
Araca Acil Servis Bakımı Gereklimi	YOK	Gözle Görünür Kayışlar	İYİ
Motorda Buhar Atma (Üfleme)	YOK	Kavrama Sistemi	İYİ
Enjektörlerde Olumsuz Ses	YOK	Turbo Sistemi	İYİ
Marş Esnasında Olumsuz Ses	YOK	Motor Yağ Seviyesi	İYİ
Egzos Manifoldunda Ses veya Kaçak	YOK	Motor Soğutma Suyu Seviyesi	İYİ
Diferansiyelde Olumsuz Ses	YOK	Motor Soğutma Suyu Durumu	İYİ
Egzos Bölgesinde Siyah Duman	YOK	Antifiriz Durumu	İYİ
Egzos Bölgesinde Beyaz Duman	YOK	Fren Hidroliği Seviyesi	İYİ
Motorda Yağ Kaçakları	ORTA	Plastik Aksamlar	İYİ

AÇIKLAMALAR

MOTOR YAĞ FİLTRE KÜTÜĞÜNDEN HAFİF SEVİYE YAĞ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ – ÜST KÜLBÜTÖR KAPAĞI VE ÜST KAPAK CONTASINDAN YAĞ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ – ARACI ORTA SEVİYE TERS KOMPRESYON TESPİT EDİLDİ –

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEM KONTROLLERİ

 Motor Beyni Arıza Kaydı	YOK	 ABS Beyni Arıza Kaydı	YOK
 Airbag Beyni Arıza Kaydı	YOK	 Şanzıman Beyni Arıza Kaydı	YOK
 Klima Beyni Arıza Kaydı	YOK	 Klima Kompresörü Durumu	İYİ
 Akü Durumu	İYİ	 Elektrik Tesisatı	İYİ

AÇIKLAMALAR

- ARACIN ELEKTRONİK OBD KONTROLLERİNDE ARIZA KAYDI TESPİT EDİLMEDİ --- ARACIN HGS SORGUSUNDA 6 ADET MUAYENEN KAYDI TESPİT EDİLDİ KM NİN NİZAMİ ARTIŞ GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ --- ARACIN TRAMER SORGUSUNDA 1 ADET KAZA KAYDI TESPİT EDİLDİ TOPLAM HASAR KAYDI 974 TL

Merhaba, **06EV816** için Araç KM Sorgulama sonucunuz aşağıda yer almaktadır.
Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

05.06.2026 11:21

Tarih	Araç Bilgisi	KM	Plaka	Model	Motor No	Şasi Belge No
11/03/2026	RENAULT Z	320151	06EV816	2013	*****	*****
13/03/2024	RENAULT Z	273543	06EV816	2013	*****	*****
15/03/2022	RENAULT Z	221934	06EV816	2013	*****	*****
13/03/2020	RENAULT Z	174452	06EV816	2013	*****	*****
15/03/2018	RENAULT Z	126412	06EV816	2013	*****	*****
22/03/2016	RENAULT Z	79700	06EV816	2013	*****	*****

plakalı araca ait 1 adet tramer kaydı bulundu.

Sesi No. ***7618

974.89 TL

[illegible]

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



EXPERTPRO






RAPOR NO : 260677744

TARİH : 05-06-2026

PLAKA : 06EV816

KM : 326,911

KAPORTA



☐ ORJİNAL ☒ BOYALI ☒ LOKAL BOYALI ☒ DEĞİŞEN ☒ GÖÇÜK İŞLEMİ ☒ PLASTİK

Kaporta formu çift nüshadır, Lütfen diğer nüshayı inceleyiniz.


ExpertPro Oto Ekspertiz

Adres: Zübeyde hanım mahallesi turgut özal 1 bulvarı no 14/B ANKARA

Tel: 0 (312) 384 62 97 - Gsm: 0 (532) 382 27 16

Web: websitesi.com - E-posta: mail@websitesi.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri



**EXPERTPRO**

RAPOR NO : 260677744

TARİH : 05-06-2026


PLAKA : 06EV816

KM : 326.911

SAĞ**SOL**

Sağ Ön Çamurluk	ORJİNAL
Sağ Ön Kapi	ORJİNAL
Sağ Arka Kapi	ORJİNAL
Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORJİNAL
Sağ Ön Direk	ORJİNAL
Sağ Ön Kapi Direği	ORJİNAL
Sağ Tavan Direği	ORJİNAL
Sağ Arka Direk	ORJİNAL
Sağ Orta Direk	ORJİNAL
Sağ Podye	ORJİNAL
Sağ Şase	ORJİNAL

Sol Ön Çamurluk	BOYALI
Sol Ön Kapi	ORJİNAL
Sol Arka Kapi	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL
Sol Marşpiyel	ORJİNAL
Sol Ön Direk	ORJİNAL
Sol Ön Kapi Direği	ORJİNAL
Sol Tavan Direği	ORJİNAL
Sol Arka Direk	ORJİNAL
Sol Orta Direk	ORJİNAL
Sol Podye	ORJİNAL
Sol Şase	ORJİNAL

ÜST**ÖN/ARKA**

Kaput	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL
Bağaj Kapağı Üstü	ORJİNAL

Bağaj Kapağı	ORJİNAL
Arka Panel	ORJİNAL
Bağaj Havuzu Sacı	ORJİNAL
Arka Tampon	BOYALI
Ön Tampon	BOYALI
Ön Panel	ORJİNAL

DETAY

Çizikler ve Göçükler	YOK
Dolu Göçüğü	YOK
Leke / Solma / Rütüşlar	YOK

☒ İşlem Mevcut	☒ Sök Tak Mevcut	☒ Göçük İşlemi
☒ Hasar Mevcut	☒ Folyo Mevcut	

AÇIKLAMALAR**ExpertPro Oto Ekspertiz**

Adres: Zübeyde hanım mahallesi turgut özal 1 bulvarı no 14/B ANKARA

Tel: 0 (312) 384 62 97 - Gsm: 0 (532) 382 27 16

Web: websitesi.com - Eposta: mail@websitesi.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri